

## 8-10 引張り強さの試験方法 (1/1)

### 1. 適用範囲

全てのエッチド箔および全ての化成箔

### 2. 装置

試験機：JIS B 7721の引張り試験機

### 3. 試験片

試験片：『8-2 機械的強さ測定用試験片の寸法と採取位置』に従う

### 4. 引張り強さ試験

- 1) 試験片の装着：図-43に従う
- 2) 引張速度： $10 \pm 1$  mm/min
- 3) 引張り強さ：試験片が破断するまでの強さ  
(試験片固定部で破断した場合は再度試験を行う)
- 4) 単位：ニュートン (N/cm)

### 5. 引張り強さ

測定値を引張り強さとする。

